

«Согласовано»  
Глава администрации  
ГО Верхняя Тура  
\_\_\_\_\_И.С.Веснин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025года

«Утверждаю»  
Директор МБОУ СОШ № 19  
г. Верхняя Тура  
\_\_\_\_\_Н.И.Жиделева  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025года

«Согласовано»  
Начальник  
Госавтоинспекции  
МО МВД РФ «Кушвинский»  
\_\_\_\_\_А.А. Михалев  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025года

**ПАСПОРТ**  
**дорожной безопасности**  
**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**  
**средней общеобразовательной школы № 19**  
**города Верхняя Тура**  
**(МБОУ СОШ № 19)**

**2025 год**

## Содержание

1.	Общие сведения .....	3 стр.
2.	Карточка пешеходного перехода .....	7 стр.
3.	План–схема образовательного учреждения. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и обучающихся .....	7 стр.
4.	Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ СОШ № 19 с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест .....	8 стр.
5.	Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ СОШ № 19 : стадиону или спортивно- оздоровительному комплексу .....	9 стр.
6.	Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации .....	10 стр.
7.	Пути движения транспортных средств к местам разгрузки (погрузки) и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МБОУ СОШ № 19 .....	11 стр.
8.	План-схема движения транспортных средств и обучающихся при проведении дорожных, ремонтно-строительных работ вблизи МБОУ СОШ № 19 .....	12 стр.

## 1. Общие сведения

### Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура (МБОУ СОШ № 19)

Юридический адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Володарского, 1  
Фактический адрес : 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Володарского, 1  
Адрес электронной почты: E-mail: svt19@bk.ru

#### Руководители образовательного учреждения

Директор школы	Жиделева Наталья Ивановна тел.+7 (34344) 2-69-20
Заместитель директора по учебной работе	Воскрецова Анастасия Вячеславовна Шагиева Рузалия Рифатовна тел.+7 (34344) 2-69-20
Заместитель директора по воспитательной работе	Постникова Татьяна Викторовна тел.+7 (34344) 2-69-20

#### Ответственные работники муниципального органа образования

Методист по содержанию дополнительного образования и воспитательной работе МКУ «Управление образования Городского округа Верхняя Тура»	Курдюмова Ольга Сергеевна тел.+7 (34344) 2-82-90 (доб.176)
--	---

#### Ответственный от Госавтоинспекции

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский»	Старший лейтенант полиции Накарякова Алина Александровна тел.+7 (34344) 2-41-10
---	---

#### Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма

Заместитель директора по воспитательной работе	Казакова Наталья Николаевна тел.+7 (34344) 2-81-97
Количество обучающихся	- 754 человек
Количество отрядов ЮИД	- 1 единица
Количество занимающихся в отряде ЮИД	- 20 человек

Наличие уголков по БДД	- 11 единиц
Наличие класса по ПДД	- имеется (кабинет № 328)
Наличие автогородка (площадки)	- имеется
Наличие автобуса в образовательном учреждении	- не имеется
Время занятий в образовательном учреждении	- 1-ая смена - 8.00 - 13.20 - 2-ая смена - 13.25 - 17.40

### Телефоны оперативных служб

Пожарная часть № 20/10	- 01, +7 (34344) 4-73-01
Дежурная часть г. Кушва	- +7 (34344) 2-43-41
Скорая помощь (ЦГБ г. Верхняя Тура)	- +7 (34344) 4-70-06
МКУ "ЕДДС ГО Верхняя Тура 112"	- 112, +7 (34344) 4-71-12
ООО ПСБ «СОВА-ОКО»	- +7(908) 634-58-82


Место расположения образовательной организации	- г.Верхняя Тура, ул.Володарского, 1
Наличие ограждения территории образовательной организации	- имеется, в удовлетворительном состоянии
Наличие, оборудование и состояние въездных ворот	
<u>Основные:</u>	
Наличие запирающих устройств	- автоматическое устройство, в удовлетворительном состоянии
Наличие калитки	- имеется, в удовлетворительном состоянии
Наличие дорожного знака 3.2	- имеется, в удовлетворительном состоянии
<u>Запасные:</u>	
Наличие запирающих устройств	- шлагбаум, в удовлетворительном состоянии
Наличие калитки	- имеется, в удовлетворительном состоянии
Наличие дорожного знака 3.2	- имеется, в удовлетворительном состоянии
Виды дорожного покрытия входов и въездов на территорию, подъездов и	- твердое покрытие из плит и асфальта

проходов к хозяйственным постройкам сбора мусора	
Состояние покрытия проезжей части проездов, тротуаров и пешеходных дорожек	- удовлетворительное
Наличие и состояние парковок (парковочных мест), в непосредственной близости от места образовательной организации	-техническая возможность обустройства отсутствует
Наличие и состояние автобусных остановок, в непосредственной близости от размещения образовательной организации	- не имеется
Наличие и вид пешеходных переходов, в непосредственной близости от размещения образовательной организации	- на пересечении ул.Володарского и ул.Гробовых (не регулируемый)
Наличие и состояние наружного освещения проезжей части, на походах к образовательной организации	- удовлетворительное


## Карточка пешеходного перехода

Место (зона расположения пешеходного перехода)	- пересечение ул.Володарского ул. Гробовых
Тип пешеходного перехода ( регулируемый/ нерегулируемый )	- нерегулируемый
Наличие и состояние технических средств организации дорожного движения на пешеходном переходе и подхода к нему: Дорожные знаки 5.19.1., 5.19.2	- имеются с обеих сторон, удовлетворительное
Искусственные неровности: Дорожные знаки 5.20 Дорожные знаки 3.24 «20», 3.24 « 40» Дорожные знаки 1.23. Дорожные знаки 1.17 Дорожные знаки 1.23.	- имеются, удовлетворительное - имеются, удовлетворительное - имеются, удовлетворительное - имеются, удовлетворительное - имеются, удовлетворительное
Пешеходное ограничение, ограничивающие перильного типа	- имеется по ул.Володарского, ул.Гробовых, ул.Машиностроителей
Светофоры типа Т.1	- имеются, удовлетворительное
Светофоры типа П.1	- имеются, удовлетворительное
Светофоры типа Т. 7	- имеются, удовлетворительное
Горизонтальная дорожная разметка:	- имеется
Линии 1.1, материал:	- сезонное нанесение, краска
Линия 1.25, материал	- не требуется
Линии 1.14.1 на «желтом фоне» , материал:	- сезонное нанесение, краска
Символы 1.24.1., материал	- не требуется
Символы 1.24.2, материал	- не требуется
Наличие и состояние подходов к пешеходному переходу, материал покрытия	- имеется, в наличии с обеих сторон, удовлетворительное, асфальтированное
Наличие и состояние наружного освещения пешеходного перехода	- имеется, удовлетворительное


**План-схема образовательного учреждения.  
Район расположения образовательного учреждения,  
пути движения транспортных средств и обучающихся**




**Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ СОШ № 19 с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест**




### Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ СОШ № 19 к стадиону или спортивно- оздоровительному комплексу



## Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ СОШ № 19



**Пути движения транспортных средств к местам разгрузки (погрузки) и  
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей  
по территории МБОУ СОШ № 19**



**План-схема движения транспортных средств и обучающихся при проведении дорожных, ремонтно-строительных работ вблизи МБОУ СОШ № 19**

